

D Montageanleitung Office-Line Kabeldurchführung mit USB A+C

Information

Mit der USB A+C Ladesteckdose können elektronische Geräte mit wiederaufladbaren Akkus (z. B. Mobiltelefone, Tablets, Smartwatch, etc.) mit Strom versorgt und aufgeladen werden. Die Geräte müssen für die Stromversorgung via USB Kabel vorbereitet sein. Der Charger verfügt über je eine parallel angeordnete USB A und USB C Buchse.

Hinweis:

Die USB-Buchsen dienen nur zur Energieversorgung. Es findet keine Datenübertragung statt. Für eine einwandfreie Laderegulation sollte ein Ladekabel mit Herstellerfreigabe für das zu ladende Gerät verwendet werden.

Technische Daten USB A+C Anschluss:


Input: 5.0V DC, 4.0A
USB total output: DC 5.0V, max.4.0A, 20.0W
Leistung ohne Last: 0,06W

Installation:



1. Wählen Sie den Einbauort aus. (Einbaudicke minimum 10mm)
2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 60mm oder 80mm.
3. Setzen Sie den Montagering ein.
4. Klicken Sie die Kabeldurchführung ein.
5. Schliessen Sie das Netzgerät am USB Charger an.
6. Wenn die Arbeiten korrekt ausgeführt wurden, ist das Produkt nun einsatzbereit.

ACHTUNG!

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass am Montageort genügend Einbautiefe vorhanden ist.



Benötigtes Zubehör Löchsäge
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Lieferumfang:
1x Kabeldurchführung mit USB Charger A+C
1x Montagering 60mm
1x Montagering 80mm
1x Netzgerät mit ca. 1,5m Anschlusskabel
1x Montageanleitung

F Instructions de montage Office-Line Passage de câble avec USB A+C

Information

Les prises de charge USB A+C permettent d'alimenter et de charger des appareils électroniques avec des batteries rechargeables (par exemple, des téléphones portables, des tablettes, des smartwatch, etc.). Les appareils doivent être préparés pour être alimentés par un câble USB. La prise de courant comporte une prise USB A et une prise USB C disposées en parallèle.

Remarque:

Les ports USB servent uniquement à l'alimentation en énergie. Ils ne transfèrent pas de données. Pour un contrôle correct de la charge, il convient d'utiliser un câble de charge avec l'approbation du fabricant de l'appareil à charger.

Données techniques connexion USB A+C:


Input: 5.0V DC, 4.0A
USB total output: 5.0V DC, 4.0A, 20.0W
Puissance sans charge: 0,06W

Installation:



1. Sélectionnez l'emplacement. (épaisseur d'installation minimale 10mm)
2. Percez un trou d'un diamètre de 60mm ou 80mm.
3. Insérez l'anneau de montage.
4. Cliquez sur le passage de câbles.
5. Branchez le bloc secteur sur le chargeur USB.
6. Si les travaux ont été effectués correctement le produit est maintenant prêt à être utilisé.

ATTENTION!

Avant de percer, assurez-vous que la profondeur d'installation est suffisante à l'emplacement de montage.



Accessoires nécessaires scie cloche
(non inclus dans la livraison)



Contenu de la livraison:
1x passage de câbles avec chargeur USB A+C
1x anneau de montage 60mm
1x anneau de montage 80mm
1x bloc secteur avec câble de raccordement d'env. 1,5m
1x instructions de montage

I Istruzioni di montaggio Office-Line Pressacavo con USB A+C

Informazioni

Le prese di ricarica USB A+C possono essere utilizzate per alimentare e caricare dispositivi elettronici con batterie ricaricabili (ad esempio telefoni cellulari, tablet, smartwatch, ecc.). I dispositivi devono essere preparati per l'alimentazione tramite cavo USB. La presa di corrente ha una presa USB A e una presa USB C disposte in parallelo.

Nota:

Le prese USB servono solo a fornire energia elettrica. Non avviene alcun trasferimento dati. Per un corretto controllo della carica, si dovrebbe usare un cavo di carica con l'approvazione del produttore per il dispositivo da caricare.

Dati tecnici porta USB A+C:


Input: 5.0V DC, 4.0A
USB total output: 5.0V DC, 4.0A, 20.0W
Potenza senza carico: 0.06W

Installation:



1. Selezionare la posizione. (spessore minimo di installazione 10mm)
2. Fare un foro con un diametro da 60mm o 80mm.
3. Inserire il prodotto e stringere l'anello di montaggio.
4. Cliccare nel pressacavo.
5. Collegare l'alimentatore al caricatore USB.
6. E il lavoro è stato fatto correttamente, il prodotto è ora pronto per l'uso.

ATTENZIONE!

Prima di forare, assicuratevi che la profondità di installazione sia sufficiente nel luogo di montaggio.



Accessori necessari sega a tazza
(non incluso nella consegna)



Contenuto della consegna:
1x pressacavo con caricatore USB A+C
1x anello di montaggio 60mm
1x anello di montaggio 80mm
1x alimentatore con circa 1,5m di cavo di collegamento
1x istruzioni di montaggio